МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 05 2010 р. № 05.03.02-03/33004

Котли чавунні опалювальні секційні та каміни чавунні опалювальні, що працюють на твердому паливі
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8403101000, 7321830000
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Опалювання приміщень, торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

виробник: ВАТ "Кіровський завод" (24940 Калужська обл., м.Кіров, пл.Заводська, 2), Російська Федерація,
постачальник: HUN K3 Kereskedelmi es Szolgaltato Kft (1213 Budapest, Puli Setany 21, Hungary), Угорщина
(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Торговий Дім-АТОН", Україна, 04073 м.Київ, пров.Куренівський, 19/5, код: 36698743
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, , код ЄДРПОУ)

Необхідність в інформації про контракт відсутня
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації і оцінки ризику для здоров`я населення, а також аналізу представлених заявником документів, а саме за рівнями вмісту в повітрі оксиду вуглецю (мг/куб. м., не більше): в повітрі житлових приміщень - 3,0 (середньодобовий); 5,0 (максимальноразовий); в повітрі робочої зони котелень - 20,0.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами експертизи представлених заявником документів на об`єкт експертизи;
б) дотримання рекомендацій виробника щодо умов експлуатації обладнання, а також вимог ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови»; СНиП 2.04.05-91"Отопление, вентиляция, кондиционирование", ГОСТ 12.3.002-90 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", СНиП-11-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования», ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населенних місць".
в) погодження введення об`єкта експертизи в експлуатацію з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби за умови відповідності обладнання, виробничих приміщень і умов праці вимогам даного

висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Котли чавунні опалювальні секційні та каміни чавунні опалювальні, що працюють на твердому паливі", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленній сфері застосування.

Термін придатності: згідно гарантій виробника.
Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: до кожної одиниці обладнання повинна надаватись інструкція з експлуатації.
Висновок дійсний: до 15.05.2015 р.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров`я людини не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров`я людини не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного контролю за рівнями вмісту оксиду вуглецю в повітрі робочої зони котелень та повітрі житлових приміщень.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи № 3/8-А-4030-10-37152Е від 13.05.2010 р.

Голова експертної комісії Бобильова О.О.